



Barcelona, 21 de Septiembre de 2017

DESEINCO BCN, SL B65473183 C/ Aribau 168, 1º 08036 Barcelona, certifica que la instalación de CCTV contratada por Aramark Servicios de Catering SLU y realizada en la cafetería situada en la 5ª planta del Clínico de Santiago de Compostela cumple con la normativa

Destacamos y Certificamos que el sistema de CCTV instado NO tiene instalación alguna de elementos técnicos que permitan la grabación de Audio.

Detalle de la cámara


La cámara puesta y encontrada por los trabajadores, es una cámara modelo MC302J que en su configuración de fábrica lleva un micrófono elemental.

El cable empleado para la instalación de la cámara es un UTP cat. 5 para llevar la imagen al DVR y que precisa de un transceptor de video, es incapaz de enviar una señal de audio lo suficientemente clara para ser inteligible, de hecho se le inducirían los campos electromagnéticos que generan otros cables cercanos, luces y otro tipo de dispositivos que se encontrasen por el trayecto con el cable, creando un ruido enorme en el audio.

La instalación para enviar audio tendría que ser un cable coaxial especial audio, con impedancia de 50  $\Omega$ , y una alimentación independiente de la cámara con corte total de corriente alterna y cerca del micrófono.

Por otra parte la cámara que se muestra en las fotografías obtenida por los trabajadores, le han eliminado el micrófono. Si observamos la fotografía veremos que en la electrónica y circuito de la minicámara esta envuelto con cinta adhesiva negra. Debajo de esta cinta y tapado por la misma cinta esta el micrófono con su cable recogido. Por lo que es imposible que capte sonido.

Se aporta foto detallada de la cámara



Esta microcamara estaba unida a un Video grabador digital de disco duro. Camuflado en el techo falso. No disponía de ningún equipo

reproductor ni monitor para visualizar las grabaciones. Para poder acceder a las grabaciones requiere de una contraseña.

La cámara estaba instalada en el falso techo , justo encima de una mesa.



La cámara enfocaba en picado desde el techo a la mesa. Lugar donde se producían las anomalías.

### **Fotografía de la imagen captada por la cámara**

Después de un periodo aproximado de un mes de grabación se retiraba el disco y era visualizado por el detective en su despacho. Esto conllevaba mucho tiempo por tener que verlo a tiempo real.

En la actualidad no había ningún grabador. Solo estaba la microcamara por no poder acceder a ella el día que se retiro el grabador para su análisis y estudio.



El video se retiro la ultima semana de Julio para su análisis.

Ramon Domenech Miranda

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ramon Domenech Miranda". The signature is fluid and cursive, with a prominent initial "R" and a long, sweeping underline.

Detective Privado  
Licencia N°964